DEFA Preguntas más frecuentes

Preguntas	Causas	Solución
El Ø de chaflanado es demasiado pequeño	• El D2 establecido es demasiado pequeño	Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda (véase Ajuste del Ø de chaflanado en la página 108)
El Ø de chaflanado es demasiado grande	• El D2 establecido es demasiado grande	Gire el tornillo de ajuste hacia la derecha (véase Ajuste del Ø de chafla- nado en la página 108)
El chaflán es desigual	• La fuerza de la cuchilla es demasiado baja	Gire el tornillo de apriete hacia la derecha (véase Ajuste de la fuerza de la cuchilla en la página 109)
	• La herramienta no está centrada en el agujero	Alinee la herramienta
La superficie de chaflanado es deficiente	• El avance es demasiado elevado	Reduzca el avance
	• La cuchilla está desgastada	Pruebe con el reafilado, recubrimiento TiN o cuchillas nuevas
Se forman rebabas secundarias	• El avance es demasiado elevado	Reduzca el avance
	• La fuerza de la cuchilla es excesiva	Gire el tornillo de apriete hacia la izquierda (véase Ajuste de la fuerza de la cuchilla en la página 109)
	La herramienta no está centrada en el agujero	Alinee la herramienta
	• La cuchilla está desgastada	Pruebe con el reafilado, recubrimiento TiN o cuchillas nuevas
	• La velocidad de corte es dema- siado baja	Aumente la velocidad de corte